

大津市「水害ハザードマップ」

Otsu Flood Hazard Map

瀬田東学区 Seta Higashi District



本マップは、大きな河川だけでなく、中小河川の氾濫や、身近な水路などの内水氾濫により、浸水の危険性がある箇所を示しています。その他、避難所などの防災情報も記載しています。下記の凡例を参考に、ご覧ください。

<ハザードマップをご覧いただくに際して>

- 掲載している危険箇所は、被害の可能性があるおおむねの範囲をお知らせするものです。
- 学区の範囲は必ずしも通学区とは一致しない場合があります。大津市では学区ごとに避難先を指定していません。

<地先の安全度マップについて（滋賀県）>

- 滋賀県流域治水の推進に関する条例に基づき、県内の各地点においてどのくらいの水害リスクがあるのかを滋賀県がシミュレーションにより求めた図です。
- 本マップでは、200年に1度程度の降雨（河川の流域に1時間最大131mmの雨が一樣に降る想定）を反映しています。
- 浸水想定区域については、今後の河川整備の進捗や土地利用の変化などをふまえて、おおむね5年ごとに滋賀県が更新する予定です。



凡例 Legend

- 指定緊急避難場所 (Emergency Evacuation Area)
- 指定緊急避難場所兼指定避難所 (Emergency Evacuation Area and Evacuation Shelter (For Temporary Stay))
- 指定避難所 (Evacuation Shelter (For Temporary Stay))
- 消防署 (Fire Station)
- 消防分団詰所 (Fire Brigade Station)
- 警察 (Police Station)
- 医療施設（病院） (Medical Facility (Hospital))
- アンダーパス等 (Underpass)
- 主要な道路（国道・県道） (Main Route)

防災重点たため池のハザードマップについてはこちら

浸水想定区域 Assumed Water Levels (Flooding)  
「地先の安全度マップ」(滋賀県)を反映

	2階軒下	5.0m
	まで浸水	4.0m
		3.0m
		2.0m
		1.0m
	1階床下	0.5m
	まで浸水	未済

現在地点  
解析が困難な区域  
Currently Difficult to Analyze Areas

種類	名称	対象とする災害の種類 地先の安全度マップ1/200	連絡先
指定緊急避難場所	瀬田東小学校グラウンド	○	—
	瀬田東幼稚園グラウンド	○	—
	東大津高校グラウンド	○	—
	月輪自動車教習所	○	—
	一里山公園	○	—
	月輪大池公園	○	—
	びわこ文化公園	○	—
指定緊急避難場所兼指定避難所	瀬田東市民センター	○	545-9001
	瀬田東小学校体育館	○	545-4010
	瀬田東幼稚園	○	544-0200
	東大津高校体育館	○	545-8025
	一里山公園緑のふれあいセンター	○	543-1871
指定避難所	瀬田公園体育館	○	545-2811
	東大津高校柔剣道場	○	545-8025
	(福)瀬田東児童クラブ	○	543-1813

指定緊急避難場所：災害の危険から逃れるための場所(災害種別ごとに指定)  
指定避難所：避難された方等に一定期間滞在してもらうための施設  
※(福)印は、指定福祉避難所を示しています。  
※開設する避難所は市で判断し、避難情報と合わせて発表します。【防災ポータルサイト】  
(全ての避難所が同時に開設するわけではありません。)  
※避難所の最新情報については、市ホームページの「防災ポータルサイト」からご確認ください。