

令和5年度 通学路合同点検実施票(伊香立小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①	①	市道	北 0613 号	学校前から向在地へ向かう坂道	学校前から向在地へ向かう坂道は急で道幅が狭く、曲がりくねって見通しが悪い。また、道の方へ向かって生えている大きな木や竹があり危険である。	道路・河川管理課	その他	通行上問題があるため、道路河川管理課から路政課に伝え、土地の持ち主に指導をしてもらう。	対策済	
①	①	市道	北 0613 号	同上	同上	道路・河川管理課	その他	学校と時期を調整し、年1回の落葉の清掃をする。	対策済	
②	⑦	市道	北 0635 号	児童クラブ近くのT字路周辺	道路の構造上、車から児童が見えにくい場所を横断するため危険である。児童クラブへ行く児童が、横断歩道のない道を横断するため危険である。交通量もそこそこ多い。飛び出し坊やの設置済。	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	スクールゾーンの設置を検討する。	対策済	
②	⑦	市道	北 0635 号	同上	同上	児童生徒支援課	その他	電柱幕の設置を検討する。	現状対策不要	スクールゾーン設置のため不要。
③	② ⑩	市道	北 0635 号	大津市伊香立生津町 (学校前から生津町へ向かう坂道～岡出バス停)	学校南側の道路は道幅が狭くカーブしている坂道で、見通しが大変悪い。風が強く吹くと、竹が折れたり、枝が飛んだりして児童に当たる可能性がある。また、グリーンベルトを落ち葉で隠れており通行に支障をきたしている。	学校	樹木伐採	関西電力に電線にかかりそうな樹木の伐採を依頼する。	対策中	秋頃に地域の方が協力し、地主に確認を取っていただき道に道に出ている木を伐採していただいた。また、強風などで竹が倒れてきた際には、地域の方に伐採していただいている。
③	② ⑩	市道	北 0635 号	同上	同上	道路・河川管理課	その他	通行上問題があるため、道路河川管理課から路政課に伝え、土地の持ち主に指導をしてもらう。	対策予定	他課(路政課)より、行政指導してもらいます。