

| 令和5年度 通学路合同点検実施票(日吉台小学校) |                 |                  |                    |                             |                                                                          |          |                     |                                |                       |                                                                                                  |
|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号                       | 該点<br>当箇所<br>番号 | 市道／<br>県道／<br>国道 | 道路<br>番号           | 場 所                         | 具体的な危険箇所の状況                                                              | 実施機関     | 対策<br>分類            | 検討内容<br>(点検実施時に記入します)          | 進捗状況<br>(令和7年3月31日時点) | 進捗状況<br>(詳細)                                                                                     |
| ①                        | 1               | 市道               | 幹<br>2115          | 日吉台小学校前<br>の坂道を下った所         | 交通量が多く、それに加えて坂本方面に進む場合、下り坂となるため、スピードを出す車が多く見られる。また、坂を下りきった所に横断歩道・交差点がある。 | その他(地域等) | その他                 | 自治連合会から交差点内の横断歩道について、地元へ周知する。  | 実施困難                  | ・各クラスで指導したのち丁別児童会で指導、確認した。<br>・PTA地区委員にも報告した。                                                    |
| ②                        | 5・8             | 市道               | 中<br>0121・<br>0101 | 日吉台4東の雄<br>琴から日吉台へ<br>の通り道  | 雄琴から日吉台へ抜ける道路であるが、車のスピードが出ており、大変危険である。                                   | その他(地域等) | その他                 | 防犯カメラがあるので、「防犯カメラあり」の看板を設置する。  | 対策済                   | ・昨年度に日吉台自治連合会で「防犯カメラ作動中・24時間作動中」の看板を設置してもらった。<br>・各クラスで指導したのち丁別児童会で指導、確認した。<br>・PTA地区委員にも報告している。 |
| ②                        | 5・8             | 市道               | 中<br>0121・<br>0101 | 同上                          | 同上                                                                       | 道路・河川管理課 | その他                 | 「通り抜けご注意ください」の看板を低くして新しいものにする。 | 対策済                   |                                                                                                  |
| ③                        | 4               | 市道               | 幹<br>2114          | 日吉台4西と東の<br>境の道路の横断<br>する場所 | 雄琴から日吉台へ抜ける道路であるが、車のスピードが出ており、大変危険である。                                   | 児童生徒支援課  | 注意喚起看板等<br>設置       | 電柱幕を設置する。                      | 対策済                   |                                                                                                  |
| ④                        | 3               | 市道               | 幹<br>2115          | バス通り日吉台<br>支所の近くの交<br>差点    | 横断歩道付近の街路樹が視界を遮り、車から子どもが視認しにくい。                                          | 道路・河川管理課 | 樹木伐採                | 街路樹を伐採中である。                    | 対策済                   |                                                                                                  |
| ⑤                        | 13              | 市道               | 中<br>0159          | 日吉台2住宅地中<br>心付近             | 保育園への抜け道となっており、狭い住宅地の中を車が通行するため危険である。                                    | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停<br>止線表示・改修 | 交差点内に十字のマークを入れる。               | 対策予定                  | R7年度中に対策予定                                                                                       |