令和5年度 通学路合同点検実施票(藤尾小学校)

	では、10年度には「中国では、10年度)」では、10年度には、10年度										
番号	該当番号点検箇所図	市道/県道/国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)	
①	13	市道	中2602 中2603	大津市藤尾奥町17-1 ローソン小金塚	藤尾川にかかる橋が非常に狭い。 交通量も多く、一時停止しなければならない場所であるが減速しない車も 多く見られる。	道路·河川管理課	その他	道路の種別を確認後、減速を促す路面標示の設置について検討する。	実施困難	市道ではないため、実施できない。(京都市四宮小金塚の住宅街の私道の可能性あり)	
1	13	市道	中2602 中2603	同上	同上	その他(地域等)	道路・歩道等の拡 幅	橋梁の拡幅について、学区要望を提出 する。	検討中	学区要望の提出	
2	9	市道	中2606	大津市茶戸町10-1 藤尾小学校前付近	バス停近くの植え込みの木が大きくなると、坂側の車道が見えにくくなる。低学年の子供の身長より高くなると子どもまで見えなくなり危険である(昨年度2月に道路河川課に依頼している)	道路·河川管理課	樹木伐採	樹木の伐採及び剪定を行う。 伐採箇所については張りコンクリートエ を施す。	対策済		
2	9	市道	中2606	同上	同上	道路·河川管理課	ガードレール、 ポール設置・改修	ガードレール及び防護柵設置を検討する。	現状対策不要	既設のガードレールがあるため、設置は不要。	
2	9	市道	中2606	同上	同上	その他(地域等)	グリーンベルト表 示、改修	キッズゾーン及びグリーンゾーンにつ いては不必要である旨現地で確認。	現状対策不要	安全な通学路の歩行等について指導を定期的に行っている	
3		市道	中2611	大津市横木2丁目7 山手公園付近	警告看板で多少のバイクや自転車の危険な走行は減ったが、まだ見られる。また道路の高架下であるため非常に暗い。以前不審者も出たことがある。草が生い茂る季節になると見通しもさらに悪くなる。蜂等の往来も多く危険である。ガードレールも一部劣化している	道路·河川管理課	樹木伐採	樹木の剪定を行う。	対策済		
3		市道	中2611	同上	同上	道路·河川管理課	その他	市街灯の設置について検討する。	対策予定	地域において学区要望を出してもらえれば、市街灯の設置に向けて、準備を 進める。	
3		市道	中2611	同上	同上	道路·河川管理課	ガードレール、 ポール設置・改修	ガードレールの強度について確認後、 交換を検討する。	現状対策不要	ガードレールの強度が確認できたため、交換については不要である。	