

令和5年度 通学路合同点検実施票(田上小学校)										
番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	進捗状況 (詳細)
①		市道/県道	幹 / 1066号 108号	大津市里三丁目11番地先 県道108号線との交差点	児童の通学時間帯に県道108号線も市道幹1066号線も交通量が多く、スピードを出している自動車もある。通学路は県道を横断するルートになっている。児童が横断することがドライバーからわかりにくく、また、車道と歩道の区分けが明確でないため危険である。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	道路の両側に外側線を設置する。	対策済	
①		市道/県道	幹 / 1066号 108号	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	外側線設置後、状況をみてグリーンベルトを設置を検討する。	対策済	
①		市道/県道	幹 / 1066号 108号	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道、停止線、ダイヤモンドを補修する。	現状対策不要	補修を要しない程度のため、次回点検以降に補修とする。
①		市道/県道	幹 / 1066号 108号	同上	同上	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	横断歩道及びダイヤモンドの強調表示(グリーン塗装)をする。	対策済	区画線引き直し
②	3	市道	東 0303号	大津市里三丁目6番地先 県道108号線との交差点	児童の通学時間帯に県道108号線の交通量が多く、スピードを出している自動車もある。通学路は県道を横断するルートになっているが、児童が横断することがドライバーからわかりにくく危険である。	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	横断歩道及びダイヤモンドの強調表示(グリーン塗装)をする。	対策済	区画線引き直し
②	3	市道	東 0303号	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	路面整備に合わせて横断歩道を補修する。	検討中	
③		私道		大津市里五丁目8-27付近	急こう配の坂道。冬季に凍結しやすく危険である。また、側溝に蓋がなく、児童が自転車をよけようとして溝に落ちたことがあり危険である。	教育総務課	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置	校門付近の側溝に溝蓋(グレーチング)を設置する。	現状対策不要	道路幅も広く、基本的に側溝は開けたまま維持管理するものであるため、現状のままとする。
④	R03-2	市道	幹 1069号	下天神橋	昨年度、凍結した橋上で自動車がスリップ事故を起こした。登校中の児童に被害はなかったものの、もし再びこのような事故があった場合、児童に被害が出る恐れがあり、危険である。	道路建設課 (道路インフラ保全室)	ガードレール、ポール設置・改修	下天神橋に既設の歩道上にガードレールを設置を検討する。	実施困難	現在の橋の構造では、ガードレールの設置はできず、ガードレールを設置するためには、大規模な工事が必要。歩行者横断防止策であれば設置可能であるが、これは車の衝突に耐えられるものではない。
④	R03-2	市道	幹 1069号	同上	同上	道路・河川管理課	その他	道路管理者による融雪剤の散布を検討する。	対策済	