

令和6年度 通学路合同点検実施票(藤尾小学校)

番号	点検実績の有無／新規	該点検箇所図番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	⑨	市道	中2606	大津市茶戸町10-2 藤尾小学校側道	信号、横断歩道はあるが、坂の上から急な坂を下るため車の往来が多くスピードを出す車が多い	大津警察署	道路標識設置・改善	現在設置している20km規制の標識の角度を、見やすい方向に調整する。 現在設置している標識が、古くなり黒ずんでいて、数字が見にくくなっているため、新しいものに取り換える。	対策中	補修上済み 工事施工待ち
①	有	⑨	市道	中2606	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	車が減速するよう、路面にハンプを設置することを検討する。	検討中	ハンプは設置できないので、速度抑制を啓発する路面標示を検討する。(止まれの路面標示を強調する)
②	新規		市道	中2610	大津市横木2丁目9	抜け道として利用する方も多くスピードを出した車が通る	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	一旦停止があるので、ダイヤモンドマークは復旧しない。	現状対策不要	
③	有	⑪	市道	中2606	同上	抜け道として利用する方も多くスピードを出した車が通る	大津警察署	横断歩道設置・改修	一部消えかけている横断歩道は、復旧予定である。	対策中	補修上済み 工事施工待ち
④	新規		市道	中2629	大津市横木2丁目11	主要道路に出る道であるが、左側からくる車が見にくい。スピードを出した多く車が通るため事故が起きるのではないかと心配である。	スポーツ課	樹木伐採	確認すると、樹木の伐採はスポーツ課の担当であったため、スポーツ課に伐採依頼(6/19)	対策済	依頼後、道路標識が見える程度に伐採済。
④	新規		市道	中2629	同上	同上	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	公園南側の「とまれ」と、高架下の停止線を書き直す。	対策中	補修上済み 工事施工待ち
⑤	有	③	市道	中2602 中2603	大津市藤尾奥町町17-1 ローソン小金塚	橋の幅がせまい。交通量も多く減速しない車がほとんどである。	学校	その他	自治会長に、学区要望の提出状況を確認する。	対策済	学区要望の提出済。
⑥	有	⑦	市道	中2621		旧東海道で京都に行く抜け道となっており、交通量も多く減速しない車が多い。	大津警察署	道路標識設置・改善	標識になるか、路面標示になるかはまだ決まらぬが、何かしらの30kmと分かるような表示を検討する。	対策中	規制が始まる箇所に標識を設置する。 工事施工待ち
⑥	有	⑦	市道	中2621	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	消えかかっている外側線と中央線を引き直す。	対策予定	外側線と中央線を引き直す。令和7年度実施予定
⑦	新規		市道	中2704	大津市大谷町13	坂から下る車が多く、カーブミラーもないので右方向からくるが見えにくい。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	坂を下りてくる車に対して注意喚起となるよう、電柱幕を設置する。	対策済	7/11 設置済。
⑦	新規		市道	中2704	大津市大谷町13	同上	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーは子どもを見る目的では設置できない。	実施困難	対人を確認するために設置できない。