

令和6年度 通学路合同点検実施票(伊香立小学校)

番号	点検実績／新規	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	2	市道	北0635号	大津市伊香立生津町 (学校前から生津町へ 向かう坂道～岡出バス 停)	学校南側の道路は道幅が狭くカーブしている坂道で、見通しが大変悪い。風が強く吹くと、竹が折れたり、枝が飛んだりして児童に当たる可能性がある。また、グリーンベルトを落ち葉で隠れており通行に支障をきたしている。	道路・河川管理課	その他	道の端に溜まっている土砂や木の葉を取り除くよう、業者に依頼する。	対策予定	清掃は原則年1回としております。 (夏休みが終わる前の8月中)
②	有	7	市道	北0613号	児童クラブ近くのT字 路周辺	道路の構造上、車から児童が見えにくい場所を横断するため危険である。児童クラブへ行く児童が、横断歩道のない道を横断するため危険である。交通量もそこそこ多い。飛び出し坊やの設置済。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点に黄色いペイントを行う。	対策済	
②	有	7	市道	北0613号	児童クラブ近くのT字 路周辺	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	近くの横断歩道と距離が近く、その上たまり場もないため、横断歩道の設置は不可能。	実施困難	近くの横断歩道と距離が近く、その上たまり場もないため、横断歩道の設置はできません。
③	新規		市道	北0610号	下在地の中の道	山百合の丘の児童が幹1004号線から迂回路として利用しているが、坂道も急であり、自動車もよく通る。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	市道北0610号線にグリーンベルトを設置する。	対策済	
④	有	11	市道	幹1004号	幹2154号から幹1004号 と幹1005号に分離する Y字路	自動車やトラックの通行が多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。	対策予定	グリーンベルトを設置する。
④	有	11	市道	幹1004号	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道を設置するなら、歩道の形状を変更し、交差点改良を行わないといけないため、対策は難しい。	実施困難	近くの横断歩道と距離が近く、その上たまり場もないため、横断歩道の設置はできません。
④	有	11	市道	幹1004号	同上	同上	道路・河川管理課	その他	歩道の冠水対策を行う。	対策済	