

令和6年度 通学路合同点検実施票(真野北小学校)											
番号	点検実績／新規の有無	該点検箇所図番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和7年3月31日時点)	状況の詳細 実施困難理由等
①	有	9	市道	幹2103号線	真野北小前交差点	交差点だが、ガードレールがない。南北方向に長い直線の下り坂が続く学校沿いの道(本道)に対し、東西方向にいくつかの道が交差している。横断歩道で待っている児童を見ても止まる車が少ない。スピードを出す車も多く、大変危険である。	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	歩道の幅は充分あるので、40km規制の対策を行い様子を見る。	対策済	40キロ規制について実施しました。
②	有	2	市道	幹2103号線	フレスコ付近交差点	同上	学校	安全指導	車道には出ずに、歩道を使用して登下校するよう指導する。	対策済	町別児童会で歩道を使用して登下校するように指導した。
③	有	3	市道	幹1007号線	竹内歯科付近交差点	朝夕は、歩道を小学生が、車道を中学生・高校生が自転車で通り、自動車の交通量も多い。また朝の通勤時間と重なり、スピードを出す車が多く危険である。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードポール等の設置を検討する。	検討中	歩道等が整備されているため、設置せずに状況を確認中
④	新規		市道	幹2103号線	真野北小前交差点より北側道路	本交差点より北側は60km／時となっている。登校時は坂を下るためもあり、スピードを出す車が多く大変危険である。	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	40km規制の対策を行い様子を見る。	対策済	40キロ規制について実施しました。