

令和4年度 通学路合同点検実施票（下阪本 小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確 認)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	3	市道/県道	中 0414 /316	市道316 日吉中学校前交差点 および市道316沿い	横断歩道2か所を信号機に従って横断するが、待機を要すること、待機場所が少ないこと、交通量、横断児童と もに多く大変危険である。また、市道沿いの歩道が整備不十分で、信号の東側は周辺道路からの車の出入りが 激しい。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	(R3と同様)交差 点部分の外側線 を交差点側に広 げるように引き直 す。	対策済
①	3	市道/県道	中 0414 /316	同上	同上	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	(R3と同様)ポスト コーンを設置す る。	対策済
①	3	市道/県道	中 0414 /316	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	信号待ちの児童 が溜まらないよ うに、信号の秒数を 延ばせないか確 認する。	対策済