

令和4年度 通学路合同点検実施票 (藤尾小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	9	市道	中 260 6	大津市茶戸町1 0-2 藤尾小学校前	道幅が狭く、見通しが悪い。 バイパスの降り口や、地域の市道など道路が入り組んでおり、危険である。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面を改修する	対策済
②	1	市道	中 260 9	大津市茶戸町1 0-2 藤尾小学校横	・道幅が狭く、見通しが悪い。 ・坂道なので、自転車でスピードを出しやすい。側溝の溝蓋も多く、滑りやすい。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線・区画線の引き直し	対策済
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。	対策済
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	信号機設置は、交通量が少ないため難しい。	実施困難
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修について検討する。	対策済
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	その他(地域等)	その他	看板撤去(交通安全協会)	対策済
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	学校	その他	教育総務課へ連絡し、危険な箇所の対応をしてもらう。	対策済
③		市道 (京都市)	不明	大津市茶戸町 18-9 金山整骨院前	・道幅が狭い。 ・歩道に破損箇所あり ・鉄板の箇所があり滑りやすく危険	道路・河川管理課	その他	縁石が破損している部分を補修する。	対策済

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
③		市道 (京都市)	不明	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	鉄板は滑り止めで対応する。	実施困難
④	16 7	市道	中 2624	大津市横木2丁目 24-5 踏切近 辺	・住宅街の中の道であり、こども園への送迎の車や、抜け道に使う車もあり、危険。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線を引き直す	対策済
④	16 7	市道	中 2624	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締まり強化	パトロールの再考をする	対策済
④	16 7	市道	中 2624	同上	同上	その他(地域等)	その他	看板を新しいものにする	対策済
④	16 7	市道	中 2624	同上	同上	京阪電気鉄道	路面、外側線、停止線表示・改修	京阪電気鉄道において停止線の補修を検討する。(児童生徒支援課からの要望を受けて今年度の補修予定箇所に含めるとのこと。)	検討中
⑤		市道	幹 2129	大津市稲葉台2丁目付近 側道	・歩道はあるが、道幅は狭い。バイパス利用者の交通量の多い場所である柵やガードレール等はないため危険	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	道路鉾など、視覚的注意を促せるようなものを設置する。	現状対策不要