

令和4年度 通学路合同点検実施票（瀬田小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	対策内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和6年3月31日時 点)
①	13	市道	幹 1 0 6 5	大江5丁目 変電所横道路	住宅地につながる道路が変電所横の庄山線とつながっている。交通量が多いため危険である。現在、歩道が半分程できているが、歩道でない箇所は、車道と近いうえ、路上駐車も見られ、危険である。	道路・河川管理課	歩道設置	市道路建設課において工事中。	対策済
②	1	市道	東 3 3 2 4	一里山7丁目フォレオ 公園前～大江7丁目 1号線高架下までの 道路	フォレオから庄山方面に向かう際、住宅地につながる新しい道路ができた。登下校で毎日通る上に交通量も多いため、危険。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置	対策済
③		市道	幹東 15 00 60 46	大江6丁目 博愛保育園横道路	東南方面と変電所をつなぐ道で、交通量も多い。新しい住宅地ができたため、右左折してくる車や住宅から出てくる車が増えている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	T字路マークの強調等、路面標示の補修	対策済
③		市道	幹東 15 00 60 46	大江6丁目 博愛保育園横道路	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置は難しい。	実施困難
④	8	県道／ 市道	幹県 1道 02 56 9号	大江2丁目国道1号線 交差点～大萱3丁目 セブンイレブン前 坂口デンキ三叉路付 近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	ガードレール幕の設置	対策済

番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	対策内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
⑤	8	県道／市道	幹 県道 1056号	大江2丁目国道1号線 交差点～大萱3丁目 セブンイレブン前 高架横トンネル付近	交通量が大変多く、道幅も狭い。1号線まで渋滞するために左折する車が多く、交差点を渡ることが非常に危ない。	学校	安全指導	対策できることはすべてしているため、引き続き学校からの安全指導を行う。	対策中
⑤	8	県道／市道	幹 県道 1056号	同上	同上	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学路変更を検討する。	対策中