

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(堅田小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理 道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	9 ・ 18	市道	北 2313	本堅田5丁目6- 33	非常に狭い交差点であり、交通量および児童の通行数が多い。道が斜めに交わっていたり、5本の道路が交わっていたりするので危険である。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。	対策済
②	12 ・ 13	県道	558/ 315	衣川1丁目33- 30	非常に狭い路側帯であることに加え、交通量が多い。道路に木が面していて、通行が大変難しい。雨の日は傘が車に当たる。	大津土木事務所	道路・歩道等の拡幅	道路拡幅は現在、周辺の用地買収をすすめている状況である。	対策済
②	12 ・ 13	県道	558/ 315	同上	同上	大津土木事務所	樹木伐採	せり出している木の剪定済。	対策予定

③	6 ・ 20	市道	幹 2088	本堅田3丁目30 -20から南	非常に狭い路側帯である ことに加え、交通量が多 い。途中、旧点滅信号の みの交差点では、横断に 危険性が生じる。一方通 行の道を車が進入してく る。	-	その他	既に、路面標示・一方通 行等の対策がなされて いる。当面、これ以上の 対策は難しい。	実施困難
④	新 規	市道	幹 1012	本堅田2丁目20- 12付近	橋のガードレールから身 を乗り出せるようになって いるため、危険である。	道路建設課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレールの取替えを 実施予定。	対策中