

令和2年度 通学路合同点検実施票(坂本小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	17	市道	中 0604	京阪松の馬場駅近く 叡山寿司横線路沿いに北に向 かって10メートル 入った所、藤の木 川にかかる橋	長さ2メートルほどの橋だ が、縁石が15cmぐらいで 横幅も傘をさすとすれ違 うのが難しい。子どもが誤っ て落ちると、川の増水時 は命に関わる危険性がある。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川) 設置設置	柵の設置についてできる か検討する。橋の強度 不足等で設置できない 場合は、ラバーポール等 注意を促すものの設置 を検討する。	対策済
②	11	市道	幹 1073	天満宮広場、専 称寺前道路と江 若バス専称寺前 バス停に向かう 道路とのT字路	朝は交通量が多く、信号 もないためスピードを出す 車が多い。東側から横断 歩道を通るためには、反 対車線の方に行く必要が あり、もう一度横断しな ければならない。そのため、 横断歩道でないところを 渡る児童、地域の方もい る。地域の方も要望され ている。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の新設は難し いため、地域と協議の上 既設の横断歩道の位置 を変更する。	実施困難