

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(下阪本小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	3	市道 / 県道	中 0414 /316	市道316 日吉中学校前交 差点および市道3 16沿い	横断歩道2か所を信号機 に従って横断するが、待 機を要すること、待機場所 が少ないこと、交通量、横 断児童ともに多く大変危 険である。また、市道沿い の歩道が整備不十分で、 信号の東側は周辺道路 からの車の出入りが激し い。	大津警察署	信号機等設置・改修	歩車分離信号について は設置の可能性がある ものの、斜め横断(スク ランブル)規制について は設置基準(駅前、バス ターミナル等で終日斜め 横断の利用者が多い 所)に該当せず。	実施困難
②	15	里道		下阪本小学校か ら日吉中学校へ 抜ける細い道。下 阪本5丁目28と 18.19の間。	道幅が狭いので注意が必 要。道の横に用水路があ り、増水時に注意が必 要。	道路・河川管理課	転落防止柵(側溝・道路・河川) 設置設置	用水路への転落防止柵 設置について検討する。	対策中

③	4	市道	中 0421	下阪本幼稚園から日吉中学校へ抜ける道 川沿いの道	抜け道として使う車があり、交通量の多い道である。	学校	安全・防犯設備設置、改修・移動等	危険箇所へストップマークを貼付済。	対策済
④	5	県道	558	旧道より湖岸に出るため、国道を横断するためにしようする歩道橋の入口	歩道橋を降りたところに、車止めが設置してあり、それを回避するために児童が道路にはみ出る。	道路・河川管理課	その他	クッションドラムを設置した所属を確認して、撤去できるか検討する。	検討中
④	5	県道	558	同上	同上	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	クッションドラムが撤去できる場合、貼り付け式のポールを設置する。	対策中