

令和2年度 通学路合同点検実施票(比叡平小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	4	市道	幹1031	比叡平3丁目57番1号	通勤時間帯は行きかう車が多く(平均150台)、路線バスも通行している。上り坂の交差点であるため、自動車は速度を出している。横断歩道は2箇所あるのみで、児童(40名程度)は横断歩道のない交差点を横切っている。	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点の停止線を2mほど、交差点から離すことを検討する。	対策済
②	2	市道	幹1090	比叡平3丁目55番	この交差点は、坂道であり、見通しが非常に悪い。通勤時間帯は行き交う車が多く、路線バスも通行している。下り坂の交差点は、一旦停止でないため、速度を落とさずに曲がる車があり、大事故につながる可能性がある。「横断者注意」の路面標識はあるが、車速の路面標示はない。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道のグリーン塗装を検討する。	検討中
②	2	市道	幹1090	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締まり強化	交差点での一旦停止を検討する。	実施困難

③	1	市道	幹 1063	比叡平1丁目38番	住宅地の主要道路であるため通勤時間帯は通行量が多く、車両の速度も速い。全児童が通る交差点である。道を横断する児童は約30名である。	学校・PTA	安全指導	児童に対して、交通安全指導を行う。	対策済
④	7	市道	幹 1090	比叡平3丁目56番11号	住宅地の主要道路であるため通勤時間帯は通行量が多く、坂道のため特に下りの車の速度は非常に速い。歩道のない反対側にはガードレールが設置されているが、歩道側にはガードレールがない。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	歩道部分へのガードレール等の設置を検討する。	実施困難
⑤	3	市道	幹 1057	比叡平3丁目34番2号	住宅地の主要道路であるため通勤時間帯は通行量が多く、坂道のため特に下りの車の速度は非常に速い。路線バスも通行している。	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	30km制限の路面標示について増設を検討する。	対策済