

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(藤尾小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	12	市道 (京都市)		大津市茶戸町22 -6 永興藤尾こども園 前	住宅街の中の道であり、 こども園への送迎の車 や、抜け道に使う車もあ り、危険。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道・停止線・ひし がたマークの補修をする 予定。	対策済
①	12	市道 (京都市)		同上	同上	学校	路面、外側線、停止線表示・改 修	踏み切り前の停止線の 補修は学校から京阪に 依頼。	検討中
①	12	市道 (京都市)		同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改 修	外側線の補修を検討す る。	対策済
②	15	市道	中 2636	追分町15番地T 字路	道路が狭い上、見通しが 悪く、行き交う車や自転車 と接触する危険性があり、 危険。	児童生徒支援課	安全・防犯設備設置、改修・移 動等	電柱幕の設置をする。	対策済

③	11	市道	中 2606	横木二丁目5番 ダイキョー食品工 業 (株)前交差点	道幅が狭く、見通しが悪 い。 また、バイパスの抜け道と なっていて、交通量も多 く、大変危険である。一昨 年度には交通事故も起 こっていて、児童が巻き込 まれることを大変心配して	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンの設置を検 討する。	対策済
④	9	市道	中 2606	大津市茶戸町10 -1 藤尾小学校前	道幅が狭く、見通しが悪 い。 バイパスの降り口や、地 域の市道など道路が入り 組んでおり、危険である。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道・「止まれ」路 面標示の補修済。	対策済
⑤	1	市道	中 2609	大津市茶戸町10 -2 藤尾小学校横	・道幅が狭く、見通しが悪 い。 ・坂道なので、自転車でス ピードを出しやすい。側 溝の溝蓋も多く、滑りやす い。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道・路面標示の 補修を検討する。	対策済
⑥	新規	市道	中 2609	大津市茶戸町10 -2 藤尾小学校横	・道幅が狭く、見通しが悪 い。 ・坂道なので、自転車でス ピードを出しやすい。側 溝の溝蓋も多く、滑りやす い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を 検討する。	対策済

③	11	市道	中 2606	横木二丁目5番 ダイキョー食品工 業 (株)前交差点	道幅が狭く、見通しが悪い。 また、バイパスの抜け道となっていて、交通量も多く、大変危険である。一昨年度には交通事故も起こっていて、児童が巻き込まれることを大変心配して	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンの設置を検討する。	対策済
④	9	市道	中 2606	大津市茶戸町10 -1 藤尾小学校前	道幅が狭く、見通しが悪い。 バイパスの降り口や、地域の市道など道路が入り組んでおり、危険である。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道・「止まれ」路面標示の補修済。	対策済
⑤	1	市道	中 2609	大津市茶戸町10 -2 藤尾小学校横	・道幅が狭く、見通しが悪い。 ・坂道なので、自転車でスピードを出しやすい。側溝の溝蓋も多く、滑りやすい。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道・路面標示の補修を検討する。	対策済
⑥	新規	市道	中 2609	大津市茶戸町10 -2 藤尾小学校横	・道幅が狭く、見通しが悪い。 ・坂道なので、自転車でスピードを出しやすい。側溝の溝蓋も多く、滑りやすい。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	対策済