

令和2年度 通学路合同点検実施票(中央小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	6	市道	中 3204	市道中3204、市 道中3201の交 差点。	交差点での待機場所がなく、ガードレールや縁石等もないので、自動車や自転車と接触する可能性があり危険。	道路・河川管理課	歩道設置	歩道の拡張については、前向きに検討中。	対策予定
①	6	市道	中 3204	同上	同上	大津警察署	その他	信号柱とNTT柱の一本化を検討したが、無理であった。	実施困難
②	7	県道	18号	市道中3201から市道中3007への踏切、横断歩道。	県道18号線の交通量が多い。京阪電車の踏切もあり、車と電車両方に注意が必要。 横断する歩道橋が昨年度撤去された。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	踏切内の歩道部分を少し広くできるよう、外側線とゼブラを引きなおすことを検討する。	対策済

③	新規	県道	7号	市道中3307と市道中2521の間、約30m。	交通量が多いが、ガードレールや縁石等がないので、自動車や自転車と接触する可能性があり危険。	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	カラー塗装が薄くなっている部分の再塗装を検討する。	対策済
③	新規	県道	7号	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締り強化	違法駐車については、取り締まり強化を交番に依頼する。また発見すれば通報していただきたい。	対策済
④	5	市道	幹1037	市道中3204と3307の交差点。	交通量が多いが、歩道の道幅が狭く、ガードレール等の設置がない。また、工事車両や路上駐車によって、歩道がより一層狭くなる時がある。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	当該交差点は、既に、車止め等が設置されており、ガードレール等の設置は難しい。	実施困難
⑤	5	市道	幹1037	市道中3204と3307の交差点。 (④より一つ大津駅よりの交差点)	交差点の1カ所だけガードレールまたは縁石がなく危険である。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	(道路河川管理課)もうひとつ山側交差点について、車止めの設置を検討する。	対策予定