

令和2年度 通学路合同点検実施票(大石小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	15	市道	幹 2137	大石東五丁目SP ホール前 横断歩道	道路がやや下り坂のカーブになっており、自動車等のスピードがよく出る場所であり、横断歩道が見にくく、信号機もないため、横断歩道を渡ることが大変危険である。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	「減速」等の路面標示の設置を検討する。	対策済
①	15	市道	幹 2137	同上	同上	道路・河川管理課	樹木伐採	民地から樹木がはみ出していることについて、担当の路政課に連絡する。	対策済
②	17	県道	422	大石東二丁目9 ～大石東7丁目2 付近までの歩道	・交通量が多い道路であるにもかかわらず、道幅が狭く、歩道もないため、非常に危険である。	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	対策済

③	9	市道	幹 213 8	大石中5丁目付 近	近くの横断歩道渡ると、その後歩道がない道があることとなる。そのため、歩道がある道を歩き、その後横断歩道のない道を渡っており、非常に危険である。	大津警察署	横断歩道設置・改修	引き続き横断歩道の設置を検討する。	実施困難
③	9	市道	幹 213 8	同上	同上	道路・河川管理課	歩道設置	交差点の強調標示、「減速」の路面標示を設置、または、溝の蓋かけをし川沿いにもみなし歩道を設置することを検討する。	対策済
④	6	県道	783	大石小学校西門 ～ 宮前橋付近	カーブの出入り口になっており、見通しが悪い。この横断歩道を渡る小学生は一人だが、中学生の多くがこの横断歩道を渡り、バス停へ歩いていくため大変危険である。	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	ダイヤモンドの補修を実施予定。	対策済
④	6	県道	783	同上	同上	地元	安全・防犯設備設置、改修・移動等	飛び出し坊やの設置について協議する。	検討中