

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(田上小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	⑳	県道	108	羽栗～枝公園 県道 農機具クボタ前	・車歩道の区分(路側帯)がない。 ・通勤車両、自転車通学の中学生など交通量が非常に多い。	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。	対策済
②	新規	市道	東0408	羽栗～枝公園 市道	【昨年度6/24から新通学路としてスタート】 ・農道のため今後対応しなければならないことがでてくる可能性がある。	道路・河川管理課	その他	アスファルト化に向けて検討を行い、順次施工を行う。	検討中
③	⑱	市道	幹1066	南側新道	・横断歩道標示のない箇所を横断している。 ・下校時通行車両が非常に多い。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置を検討する。	実施困難
③	⑱	市道	幹1066	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	十字の路面表示を強調し、区画線を復旧する。	対策済
③	⑱	市道	幹1066	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	横断者注意等の路面表示を検討する。	対策済
④	新規			東急団地入口バス停	・バスが横断歩道付近に停車するため、渡ろうとする児童がバスによって見えないため危険である。	大津警察署	その他	バス会社へ、乗降場所を変更するように依頼する。	対策済
⑤	新規	県道	108	羽栗2丁目～3丁目	・横断歩道標示のない箇所を横断している。 ・登校時通行車両が非常に多い。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	路面表示(十字、カーブ減速)復旧する。	対策済