

令和2年度 通学路合同点検実施票(上田上小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	新規	県道	108	交差点	信号を渡る時に右折してくる車がスピードが出ていて危ない。	学校・地域	安全・防犯設備設置、改修・移動等	上田上小学校PTAが作製した啓発用看板のうち、1つは向きを変え、もう1つは設置位置変更を依頼する。大津土木事務所了解済。	対策済
①	新規	県道	108	同上	同上	大津土木事務所	転落防止柵(側溝・道路・河川)設置設置	ガードパイプの設置を検討する。	対策済
②	⑫	県道	16	交差点	横断歩道が無い。道がカーブしていて見通しが悪く車がスピードを出していて危険。	学校・地域	安全・防犯設備設置、改修・移動等	田上中学校が作製している啓発用看板を新調していただくよう依頼する。	対策済
②	⑫	県道	16	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	白線の引き直しを検討する。	対策済
②	⑫	県道	16	同上	同上	大津土木事務所	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。検討する。	対策済
②	⑫	県道	16	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	路面表示の補修を検討する。	対策済