

## 令和2年度 通学路合同点検実施票(瀬田南小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理 道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討 内容	進捗状況(令和5 年3月31日時点)
①	2 10 14	市道	東 2034	瀬田工業高校から タンポポ保育園	・瀬田工業高校側の側溝 の蓋がぬけていて危険 ・神領橋の防音壁で視界 が悪い	道路・河川管理課	その他	高校前の側溝の蓋がけ は実施予定。	対策中
①	2 10 14	市道	東 2034	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	神領橋は、今年度中に 橋の補修予定であり、補 修後に白線、グリーンベ ルトを設置する。	対策済
①	2 10 14	市道	東 2034	同上	同上	学校・PTA	安全指導	児童に対し、グリーンベ ルトの上を歩くことを指 導する。	対策済
②	9	国道	1号	大江二丁目 ブリジストン前 横断歩道	・青信号が短く(5秒)一度 で渡り切れない ・渡った先の道路が狭く 待機できない	大津警察署	信号機等設置・改修	車両用の赤信号の秒数 を延ばしたことを説明。 県下最大の渋滞箇所 でこれ以上は困難な状況 も説明。	実施困難

②	9	国道	1号	同上	同上	学校・PTA	見守り活動	迂回または、保護者やスクールガードによる見守りを実施。	対策済
③	新規 25	市道	東 2108	神領1丁目 山村石材入る角	・ショートカットしようとする 車両が止まらずに入ってくるため危険	道路・河川管理課	横断歩道設置・改修	巻き込み線の設置を検討。	対策済
③	新規 25	市道	東 2108	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置を検討。	対策困難
④	新規 27	市道	東 3435	神領2丁目 3-27辺り	草が生い茂っていて、 溝が見えないため側溝に 落ちてしまうことがある	学校・PTA	その他	「滋賀県の管理地」という 看板あり。滋賀県に相談 をする。	対策済
⑤	新規 28	市道	東 2306	神領3丁目 支所向かい側か らの道 あかずきん辺り	グリーンベルトが狭いう え、側溝の蓋が抜けてい る所が多い。また、グリー ンベルトの上に 植木鉢が並べられている	道路・河川管理課	その他	地元要望で側溝の蓋が けがあれば検討する。	検討中
⑤	新規 28	市道	東2306	同上	同上	学校・PTA	安全指導	子どもたちを一行で通行 するよう指導する。	対策済