

令和3年度 通学路合同点検実施票(大石小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日 時点)
①	6	県道	783	大石小学校西門～ 宮前橋付近	カーブの出入り口になっており、見通しが悪い。この横断歩道を渡る小学生は一人だが、中学生の多くがこの横断歩道を渡り、バス停へ歩いていくため大変危険である。	大津土木事務所	グリーンベルト標示、改修	横断歩道に緑のカラー塗装をする。	対策済
②	9	市道	幹 2138	大石中5丁目付近	・設置されたみなし歩道を歩く児童の横すれすれのところを大型トラックが多数通行するので危険。 ・今年度より、さらに通行する人数が増えている。グリーンベルトの設置だけでは安全の確保が難しい。	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の設置が難しい危険な場所。	実施困難
②	9	市道	幹 2138	同上	同上	学校	見守り活動	保護者らに呼びかけて、見守り体制の強化を図る。	対策中
③	17	県道	422	大石東二丁目9～大石東7丁目2付近までの歩道	・交通量が多い道路であるにもかかわらず、道幅が狭く、歩道もないため、非常に危険である。	大津土木事務所	グリーンベルト標示、改修	設置に必要な道路と路側帯の幅が確保できる箇所については、グリーンベルトを設置する予定。	対策済
④	新規	県道 / 市道	7 8 3 / 南 4 1 0 4	大石中三丁目 コスモ石油付近	・バス、トラック等、交通量が多い県道への出口にもかかわらず、見通しが悪く、道幅も狭い。 ・40名程の児童が登校する道であり、車両は登校班ぎりぎりのところを通過している。	大津土木事務所	グリーンベルト標示、改修	グリーンベルトの設置について検討する。	対策済
④	新規	県道 / 市道	7 8 3 / 南 4 1 0 4	同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線標示・改修	交差点のコンパクト化を図る。	対策済
⑤	10	県道	7 8 3	大石中町南交差点	・緩やかなカーブで速度が出やすい。 ・スピードトラックやバス等、通行量が多い。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ガードポールの設置を検討する。	現状対策不要