

## 令和3年度 通学路合同点検実施票(瀬田東小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	6	市道	幹1064	旧東海道 (一里山2丁目18-2 8付近交差点)	月輪方面からグリーンベルトを 通って来た児童が道路を渡ると ころに横断歩道がなく、また、児 童が横断している中を近隣高校 の学生が多数自転車で横切っ ていくので、大変危険である。	学校	注意喚起看板等設置	ストップマークを貼ることを検討する。	対策済
①	6	市道	幹1064	旧東海道 (一里山2丁目18-2 8付近交差点)	同上	学校	安全指導	児童に対し斜め横断しないよう指導する。	対策済
①	6	市道	幹1064	旧東海道 (一里山2丁目18-2 8付近交差点)	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	運転手に注意喚起をするため電柱幕の設置を検討する。	対策済
②	14	市道	幹1064	旧東海道 (一里山1丁目15-3 付近交差点)	保育園に子どもを送る保護者の 車が、通学児童の列に割り込ん で来るので大変危険である。。	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	飛び出し坊やを2箇所設置する。	対策済
③	7	市道	幹1064	旧東海道 (一里山1丁目24-2 4付近交差点)	信号待ちしている多くの児童の 横を通勤通学の自転車が多数 すり抜けていくので、危険を感じ る。	大津警察署	信号機等設置・改修	(警察)歩行者用の信号を5秒延ばすことを検討する。	対策済

④	18	市道	幹1056	旧東海道 (月輪2丁目4-17付 近交差点)	信号待ちするときに、ガードレール・ポールなどがなく、自動車もスピードを出しているので危険を感じる。	大津警察署	信号機等設置・改修	(警察)歩行者用の信号を5秒延ばすことを検討する。	対策済
⑤	12 から 草津 方面 へ 50 m付近	市道	東 4 7 0 1 / 幹 2 1 5 2	旧東海道 (栗林4-17付近)	道路幅が狭く、登校時間に国道の渋滞を避けて、迂回する車が多くはしる。	道路・河川管理課	グリーンベルト標示、改修	グリーンベルトの設置について検討する。	対策済