

令和3年度 通学路合同点検実施票(木戸小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3月31日時点)
①	14	県道	558	大津市大物967-6付近	歩道横の草木(漆、竹、ツル状)の伸びが児童の歩行の妨げとなり、児童が車道にはみ出して登校しなければならないことがある。	大津土木事務所	樹木伐採	近日中に伐採予定。	対策済
②	新規	県道	558	大津市木戸176-2付近	湖西道路志賀ランプから降りてきた車が、比良方面に左折する際、かなりのスピードで曲がるとうる場合がある。児童が車が通り過ぎるのを待ち、横断することも多い。横断歩道の一部が消えかけている箇所がある。	大津北警察署	横断歩道設置・改修	今年度内に横断歩道の補修を終える予定。	対策済
②	新規	県道	558	同上	同上	大津土木事務所	樹木伐採	交差点付近の県敷地フェンス内の樹木も含めて、近日中に伐採予定。	対策済
③	新規	市道	北7006	大津市南船路400付近	志賀中学校南側から下ってくる道。下ってきた車がT字路で右左折するところの見通しが悪く、また停止線も消えている。児童がいた際に気づきにくい。	道路・河川管理課	注意喚起看板等設置	道路管理者、警察による停止線の引き直しはできない。停止線正面のカーブミラーの支柱に注意喚起看板が設置できるか検討する。	対策済
③	新規	市道	北7006	同上	同上	学校	注意喚起看板等設置	ストップマークの設置を検討する。	実施困難

④	新規	市道	北7100	大津市八屋戸1560付近	道の山側(西側)が石とセメントで固められている。固められている部分が道側にせり出している。	道路・河川管理課	その他	私有財産であるため道路管理者による修繕等はできない。	実施困難
⑤	新規	市道	北7008	大津市八屋戸1539付近	30名以上の児童が通る道であるが、狭く見通しが悪い。カーブミラーが見にくい箇所もある。	道路・河川管理課	グリーンベルト標示、改修	グリーンベルトの設置は難しい。	実施困難
⑤	新規	市道	北7008	同上	同上	道路・河川管理課	カーブミラー設置	ミラーの角度の変更は不要	現状対策不要
⑤	新規	市道	北7008	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	ドライバーへの注意喚起のため電柱幕等の設置を検討する。	対策済
⑥	新規	県道	558	蓬萊駅付近	壊れている大型看板があり、触ったりすると大けがにつながる	その他(地域等)	その他	地域団体と所有者の間で、撤去に向けて協議する。	対策済
⑥	新規	県道	558	蓬萊駅付近	同上	児童生徒支援課、学校	安全指導	撤去が難しい場合は、継続して児童生徒への安全指導を行う。	対策済