

令和3年度 通学路合同点検実施票(下阪本小学校)

番号	対策箇所 該当番号	管理道路	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況(令和5年3 月31日時点)
①	3	市道 / 県道	中 0414 /316	市道316 日吉中学校前交 差点および市道3 16沿い	横断歩道2か所を信号機 に従って横断するが、待 機を要すること、待機場所 が少ないこと、交通量、横 断児童ともに多く大変危 険である。また、市道沿い の歩道が整備不十分で、 信号の東側は周辺道路 からの車の出入りが激し い。	大津土木事務所	路面、外側線、停止線標 示・改修	外側線の延長を検討する。	対策済
①	3	市道 / 県道	中 0414 /316	同上	同上	大津土木事務所	ガードレール、ポール設 置・改修	ポストコーン設置を検討する。	対策済
②	新規	市道	中 0412 1 幹 2119	下阪本四丁目6-2	旧道と山側からの抜け道 が交差する箇所で、カー ブミラーはあるが右左折 の車に巻き込まれる危険 がある。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	対策済
②	新規	市道	中 0412 1 幹 2119	同上	同上	学校	注意喚起看板等設置	ストップマークを貼り、児童に対して安全 指導を行う。	対策済