

令和6年度 通学路合同点検実施票 (伊香立小学校)

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	2	市道	北0635号	大津市伊香立生津町 (学校前から生津町へ向かう坂道～岡出バス停)	学校南側の道路は道幅が狭くカーブしている坂道で、見通しが大変悪い。風が強くと、竹が折れたり、枝が飛んだりして児童に当たる可能性がある。また、グリーンベルトを落ち葉で隠れており通行に支障をきたしている。	道路・河川管理課	その他	道の端に溜まっている土砂や木の葉を取り除くよう、業者に依頼する。
②	有	7	市道	北0613号	児童クラブ近くのT字路周辺	道路の構造上、車から児童が見えにくい場所を横断するため危険である。児童クラブへ行く児童が、横断歩道のない道を横断するため危険である。交通量もそこそこ多い。飛び出し坊やの設置済。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点に黄色いペイントを行う。
②	有	7	市道	北0613号	児童クラブ近くのT字路周辺	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	近くの横断歩道と距離が近く、その上たまり場もないため、横断歩道の設置は不可能。
③	新		市道	北0610号	下在地の中の道	山百合の丘の児童が幹1004号線から迂回路として利用しているが、坂道も急であり、自動車もよく通る。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	市道北0610号線にグリーンベルトを設置する。
④	有	11	市道	幹1004号	幹2154号から幹1004号と幹1005号に分離するY字路	自動車やトラックの通行が多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。
④	有	11	市道	幹1004号	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道を設置するのなら、歩道の形状を変更し、交差点改良を行わないといけなため、対策は難しい。
④	有	11	市道	幹1004号	同上	同上	道路・河川管理課	その他	歩道の冠水対策を行う。