

令和6年度 通学路合同点検実施票 (堅田小学校)

番号	点検実績の有無／新規	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	⑪	市道 県道	北2307	本堅田3丁目11から 本堅田3丁目3まで (堅田小学校前道路)	交通量および通学児童数が多い。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	埋設物の確認後、ガードレールをカーブ状に設置することを検討する。
①	有	⑪	市道 県道	北2307	同上	同上	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	ボラードの設置を検討する。
②	有	⑨	市道	北2313 幹1011	本堅田5丁目6から 本堅田5丁目2まで	交通量および通学児童数が多い。交差点が狭く見通しも悪い。横断歩道周辺の待機場所が十分確保できない。一度に渡ることができる人数も限られているので、長い列ができる。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。
③	有	⑦	市道	幹2008	本堅田3丁目32付近	交通量および通学児童数が多い。一方通行の時間帯に、反対方向から多くの自動車が進入してくる。道路に起伏があり、自動車の運転手から横断歩道が見えない。	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	取り締まりを強化する。
③	有	⑦	市道	幹2008	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。
④	有	⑳	市道	幹2009	本堅田1丁目1番から 本堅田1丁目9番	道幅が狭い。県道の抜け道となっており、交通量が多い。開発により住宅が増え、交通量、児童数ともに増えている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	外側線を引き直しし、グリーンベルトを設置することを検討する。
④	有	⑳	市道	幹2009	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。