

令和6年度 通学路合同点検実施票 (仰木小学校)

番号	点検実績の有無／新規	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R05-1	市道	北3214号線	大津市仰木3丁目	道の両側面に溝があり、溝蓋があるところとないところがある。大きい車が通ると道幅ぎりぎりになるため、子どもたちは、道のさらに端によけるため注意が必要。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	学校東側のフェンス出入口付近から北に向けて、道の学校側に外側線とグリーンベルトの設置を検討する。
①	有	R05-1	市道	北3214号線	大津市仰木3丁目	道の両側面に溝があり、溝蓋があるところとないところがある。大きい車が通ると道幅ぎりぎりになるため、子どもたちは、道のさらに端によけるため注意が必要。	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	通学路変更を検討する。
①	有	R05-1	市道	北3214号線	大津市仰木3丁目	道の両側面に溝があり、溝蓋があるところとないところがある。大きい車が通ると道幅ぎりぎりになるため、子どもたちは、道のさらに端によけるため注意が必要。	学校	樹木伐採	児童が道の端を歩行できるように、学校敷地の草刈りを行う。

番号	点検実績の新規の有無／	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
②	有	R05-2	県道/市道	47/北 3 1 1 9 号線	大津市仰木 4 丁目	3 1 1 9号線方面からの車と奥比叡ドライブウェイ方面からの車が交差する際に、ドライバーは、見通しが悪く、対向車が見えにくいので注意が必要。	大津土木事務所	その他	鉄板をグレーチングに架け替えることを検討する。
③	有	R04-3	県道/市道	県道 4 7 号線 北 3 1 1 5 号線	大津市仰木 3 丁目	道に対し農協の倉庫前の土地がはみ出ている。農協の私有地のため、横断待ちの際、待機場所が狭く注意が必要。	大津土木事務所	道路標識設置・改善	土地の所有者を確認する。その後に、標識基礎の撤去や所有者に撤去依頼することが可能か検討する。
③	有	R04-3	県道/市道	県道 4 7 号線 北 3 1 1 5 号線	大津市仰木 3 丁目	道に対し農協の倉庫前の土地がはみ出ている。農協の私有地のため、横断待ちの際、待機場所が狭く注意が必要。	大津土木事務所	転落防止柵（側溝・道路・河川）設置	土地の所有者を確認する。その後に、転落防止策の設置が可能か検討する。
③	有	R04-3	県道/市道	県道 4 7 号線 北 3 1 1 5 号線	大津市仰木 3 丁目	道に対し農協の倉庫前の土地がはみ出ている。農協の私有地のため、横断待ちの際、待機場所が狭く注意が必要。	大津北警察署	道路標識設置・改善	横断歩道標識の移設を検討する。