

令和6年度 通学路合同点検実施票 (仰木の里小学校)

番号	点検実績の新規の有無	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	17	市道	幹1077 北3419	仰木の里四丁目4番1 仰木の里小学校前 T字路横断歩道付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校の時間帯に交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。</li> <li>・T字路横断歩道三丁目側と小学校正門前坂道歩道には、ガードレールや車止めがなく、児童の列に車が突っ込んできた時に防げるものがない。</li> <li>・小学校正門前坂道歩道の高さは、7～8cmと車両が歩道に乗り上がりやすい高さである。</li> <li>・幹線道路沿い小学校側の歩道の一部が、街路樹の根が張ってきたため、4cm程度隆起している箇所が一箇所あり、昨年度、下校時に児童が転倒することが数回あった。</li> </ul>	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	北3419添いの歩道に、ポストコーンの設置を検討する。
①	有	17	市道	幹1077 北3419	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	幹1077添いの歩道に、ポールの設置を検討する。
①	有	17	市道	幹1077 北3419	同上	同上	道路・河川管理課	その他	根上がりしている歩道の舗装をし直す。
②	有	16	市道	幹1077	仰木の里四丁目 仰木中学校前交差点 ヴェルディール仰木前 横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・雨天時にはヴェルディール仰木寄りの横断歩道手前に水たまりができるため、横断時に横断歩道を使って横断しにくい。</li> </ul>	道路・河川管理課	その他	歩道に雨水がたまらないような対策を検討する。
③	有	14	市道	幹2109	仰木の里五丁目7 江若バス「仰木中学校前」バス停付近横断歩道	<ul style="list-style-type: none"> <li>・登下校の時間帯に自動車の交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。</li> <li>・横断歩道は、両方向からの緩やかなカーブの上り坂を上りきったところにあり、見通しが悪く、自動車のスピードが出やすく、危険である。</li> </ul>	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修とともに、前後のダイヤモンドマーク、停止線の補修を検討する。
③	有	14	市道	幹2109	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道のグリーン着色を検討する。
③	有	14	市道	幹2109	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	センターラインの補修を検討する。
③	有	14	市道	幹2109	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	横断歩道部のアスファルト舗装の補修を検討する。