

令和6年度 通学路合同点検実施票（坂本小学校）

番号	点検実績の新規の有無／	点検箇所図 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）
①	有	11	市道	幹１０７３号線	専称寺前、市道幹１０２６号線との交差点。	朝は交通量が多く、信号もないためスピードを出す車が多い。東側から横断歩道を通るためには、反対車線の方に行く必要があり、もう一度横断しなければならぬ。そのため、横断歩道でないところを渡る児童、地域の方もいる。	大津警察署	横断歩道設置・改修	二か所の横断歩道の補修をする。年度末になるかもしれない。
①	有	11	市道	幹１０７３号線	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	マンホールや側溝があるので、信号設置は難しい。
①	有	11	市道	幹１０７３号線	同上	同上	その他（地域等）	注意喚起看板等設置	古くなった飛び出しぼうやの交換を検討する。
①	有	11	市道	幹１０７３号線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道のグリーン着色を検討する。
②	新規		里道		市道中０８９６号線の延長線上、東南寺川の上をかかる道（橋）。	長さ２メートルほどの橋だが、縁石が低く横幅も傘をさすとすれ違うのが難しい。子どもが誤って落ちると、川の増水時は命に関わる危険性がある。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーンの設置を検討する。
③	有	R4-③	市道	中０５０３号線 中０５０１号線	坂本小学校前正門前道路上のマンホールの出っ張り。	坂本小学校正門前にある小さなマンホールのふた部分が出っ張っており、段差になっている。全校児童が通り、また交差点のため車もよく通るため、引っかかって転ぶと危険である。	企業局	その他	マンホールと道路の段差解消を検討する。