

令和 6 年度 通学路合同点検実施票（逢坂小学校）

番号	点検実績の新規の有無／	点検箇所図 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検実施時に記入します）
①	有	R3②	市道	幹 1 0 4 1	朝日ヶ丘 1 丁目 1 1 番あたりの 市道T字路付近	見通しが悪く、傾斜の急な下り坂になっており、スピードを出す車が多い。さらに歩道がなく待機場所も少ない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点クロスマーク表示を口で囲うことを検討する。
①	有	R3②	市道	幹 1 0 4 1	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ポストコーン設置を検討する。
①	有	R3②	市道	幹 1 0 4 1	同上	同上	その他（地域等）	その他	側溝整備の学区要望の提出を検討する。
①	有	R3②	市道	幹 1 0 4 1	同上	同上	道路・河川管理課	その他	学区要望提出後、側溝整備を検討する。
②	有	R4②	市道	中 3 4 0 8	梅林 1 丁目 2 － 2 付近 とマンション「ベリスタ」の間の道	商店への商用車や自家用車の停車や出入りが多い。さらに、多くの児童の通学路となっていて時間帯も重なっているため、大変危険である。R5年度児童の接触事故があった。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。
②	有	R4②	市道	中 3 4 0 8	同上	同上	道路・河川管理課	その他	道路の水はけについて対応を検討する。
③	新規				春日町①の公衆トイレ前	喫煙者が多く防犯面で心配である。	環境政策課	その他	当該地は喫煙等禁止区域ではないため、禁煙表示は行えない。
④	新規				本宮2丁目 3 4 付近の 横断歩道	抜け道として通る車も多く、勾配がきつくてスピードも出ているため危険である。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。