令和6年度 通学路合同点検実施票 (中央小学校)

番号	点検実績の有無/	該当番号 点検箇所図	市道/県道/国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
1	新規		市道	中3204	中央小学校正門前 横断歩道付近	登下校時間帯は一方通行である。横断歩道があるにも関わらず、手前の信号 を越えてきた車が減速せずに向かってくることが多い。	学校	安全指導	標識等による注意喚起は既に実施されている。学校正面の横断歩道を渡るのではなく、 西側や東側の横断歩道で学校側に渡ってから 通学するよう指導する。もしその横断歩道が 赤信号であっても、待つように指導する。
1	新規		市道	中3204	中央小学校正門前 横断歩道付近	同上	学校	注意喚起看板等設置	校門正面、西側、東側の横断歩道に、それぞ れストップマークを設置する。
2	新規		市道	中3008	ロイヤルホスト前から パデシオン大津 レイクビュー前まで	下校時間帯については、ロイヤルホストの駐車場に出入りする車がある。周 囲にはマンションやビルが並んでおり、車の往来もある。	学校	安全指導	道路の構造上外側線等の設置は困難なため、 この道を通行する際は、端を歩くように指導 する。
3	新規		市道	中3203	(株)ケイセイ社前の 十字路から ライオンズ大津中央 まで	道幅が広く、白線がないため、児童が道の真ん中まで広がって歩いていることが多く、危険。	学校	安全指導	道路の構造上外側線等の設置は困難なため、 この道を通行する際は、端を歩くように指導 する。
4	新規		市道	幹1037	中央ビルから 弁護士法人キャスト グローバルまでの 車道両側の歩道	自転車通行可の歩道となっているが、自転車と歩行者の通行場所の明確な棲 み分けがなされておらず、危険を感じる時がある。	学校	安全指導	自転車が通行できる歩道を歩く際は、端を歩くように指導する。
5	新規		市道	幹1033	弁護士法人キャスト グローバルから 中島さん宅までの 車道両側の歩道	自転車通行可の歩道となっているが、自転車と歩行者の通行場所の明確な棲 み分けがなされておらず、危険を感じる時がある。	学校	安全指導	自転車が通行できる歩道を歩く際は、端を歩 くように指導する。