## 令和4年度 通学路合同点検実施票(瀬田東小学校)

番号	該当番号 点検箇所図	市道/県道/国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和5年3月31日時 点)
1	6•7•14	市道	+11001	一里山1丁目16番4 号付近から一里山1 丁目7番10号付近に かけての道路	登校時間帯は自動車は進入禁止のはずなのに進入してくる車がある。下校時間帯は、交通量があってスピードを出している自動車もある。	道路·河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	「速度落とせ」の路面標示の補修を検討する。	対策済
1	6•7•14	市道	幹1064	同上	同上	道路·河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	通行規制時間帯の路面標示の追加を検討する。	検討中
1	6•7•14	市道	幹1064	同上	同上	公園緑地課		河川土手の樹木(桜の木の枝葉)で道路標識が見ないため伐採が必要。(河川管理者に伐採を依頼)	対策済
1	6•7•14	市道	幹1064	同上	同上	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	交差点付近に「飛び出し坊や」を2箇所設置する。	対策済
2	19	市道	東4528	一里山3丁目40-6 付近の交差点から山 ノ神遺跡にかけての 道路	道幅が狭く、歩道もないため、自動車が通行するときに接触する危険を感じる。また、バイパス側からくる自動車がスピードを出している。一旦停止があるが、児童が通る道の奥にあるため危険を感じる。	道路·河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	「速度落とせ」等の注意喚起の路面標示が可能か 検討する。	対策予定
2	19	市道	東4528	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	道路管理者による路面標示が難しい場合は電柱幕 の設置を検討する。	現状対策不要
3	新規	市道	東4541	一里山5丁目26番1 1号付近から28番1 0号付近にかけての 道路	歩道がないため、自動車が通行するときに接触する危険を感じる。交通量が多く、自動車がスピードを出している。	学校	通学路、横断·歩行位置等変更	既設の歩道を利用する通学経路への見直しを検討 する。	検討中