

令和4年度 通学路合同点検実施票（堅田小学校）

番号	該当箇所番号	市道／県道／国道	道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に確認)	進捗状況 (令和5年3月31日時点)
①	R3①	市道	北2307	本堅田3丁目11から本堅田3丁目3まで (堅田小学校前道路)	交通量および通学児童数が多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道の強調標示(グリーン)の設置を検討する。	対策済
①	R3①	県道		同上	同上	大津土木事務所	路面、外側線、停止線表示・改修	既設の外側線を交差点内側へ引き直して、交差点のコンパクト化をはかる。	対策済
②	9	市道	北2313	本堅田5丁目6-33	交通量および通学児童数が多い。5つの道路が斜めに交わっている。見通しが悪く、交差点自体も狭いため危険である。集団登校であり、1つの分団が一度にわたりきれずわかれて横断することも多い。横断歩道を渡る際、児童が待機する場所が確保できずかなり長い列ができてしまう。	大津北警察署	信号機等設置・改修	引き続き、歩行者信号の設置について検討する。	対策済
③	7	市道	幹2008	本堅田3丁目32付近	道路に起伏があり、自動車の運転手から横断歩道が見えない。一方通行の道路を、反対方向からたくさんの自動車が進入していく。	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	引き続き、適宜取り締まりを実施する。	対策済
④	R3⑥	市道	幹1012 北2533	堅田1丁目14番から 堅田1丁目38番	県道の抜け道となっており、道幅が狭い道路だが交通量が多く危険である。 住宅街を抜けるスピードのある車が多い。今後、開発により住宅が増え、交通量、児童ともに増えることが考えられる。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	検討中