

令和4年度 通学路合同点検実施票(雄琴小学校)

| 番号 | 点検箇所 該箇所図 | 市道 / 県道 / 国道 | 道路 番号 | 場 所 | 具体的な危険箇所の状況 | 実施機関 | 対策分類 | 検討内容 (点検実施時に確認) | 進捗状況 (令和5年3月31日時 点) |
|----|--------------|--------------------|----------|-------------|--|----------|--------------|--------------------------|---------------------------|
| ① | 7 | 市道 | 北4202 | 雄琴一丁目16番地 | 見通しが悪い。坂になっているので普通に歩いていても止まれない場合がある。 | 道路・河川管理課 | グリーンベルト表示、改修 | 横断歩道の強調標示(グリーン)の設置を検討する。 | 対策済 |
| ② | R02-4 | 市道 | 幹1022 | 雄琴一丁目12番地付近 | 道幅が狭く、見通しも大変悪いため対向車が鉢合わせになる。また木がせり出しているため車がそれを避けて路側帯に侵入してくる。 | 道路・河川管理課 | カーブミラー設置等 | カーブミラーの取替を検討する。 | 対策済 |
| ② | R02-4 | 市道 | 幹1022 | 同上 | 同上 | 学校 | 樹木伐採 | 電線にかかりそうな樹木の伐採を依頼する。 | 対策済 |
| ② | R02-4 | 市道 | 幹1022 | 同上 | 同上 | 大津警察署 | 交通規制・取締まり強化 | 違反車に対する取締り強化。 | 対策済 |
| ③ | ⑩ | 市道 | 幹1022 | 雄琴一丁目16番地 | 全校児童が毎日渡る横断歩道だが、車通りが多く坂道、カーブもあり横断歩道の視認性が悪い。 | 道路・河川管理課 | グリーンベルト表示、改修 | 横断歩道の強調標示(グリーン)の設置を検討する。 | 対策済 |