

令和4年度 通学路合同点検実施票(藤尾小学校)

番号	点検箇所 該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和5年3月31日時点)
①	9	市道	中 260 6	大津市茶戸町10-2 藤尾小学校前	道幅が狭く、見通しが悪い。 バイパスの降り口や、地域の市道など道路が入り組んでおり、危険である。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路面を改修する	対策済
②	1	市道	中 260 9	大津市茶戸町10-2 藤尾小学校横	・道幅が狭く、見通しが悪い。 ・坂道なので、自転車でスピードを出しやすい。。側溝の溝蓋も多く、滑りやすい。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線・区画線の引き直し	対策済
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。	対策済
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	大津警察署	信号機等設置・改修	信号機設置は、交通量が少ないため難しい。	実施困難
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修について検討する。	対策済
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	その他(地域等)	その他	看板撤去(交通安全協会)	対策済
②	1	市道	中 260 9	同上	同上	学校	その他	教育総務課へ連絡し、危険な箇所の対応をしてもらう。	対策済

③	新規	市道 (京都市)	不明	大津市茶戸町 18-9 金山整骨院前	・道幅が狭い。 ・歩道に破損箇所あり ・鉄板の箇所があり滑りやすく危険	道路・河川管理課	その他	縁石が破損している部分を 補修する。	対策済
③	新規	市道 (京都市)	不明	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	鉄板は滑り止めで対応す る。	実施困難
④	16 7	市道	中 2624	大津市横木2丁 目 24-5 踏切近 辺	・住宅街の中の道であり、こども園への送迎の車や、 抜け道に使う車もあり、危険。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線を引き直す	対策済
④	16 7	市道	中 2624	同上	同上	大津警察署	交通規制・取締まり強化	パトロールの再考をする	対策済
④	16 7	市道	中 2624	同上	同上	その他(地域等)	その他	看板を新しいものにする	対策済
④	16 7	市道	中 2624	同上	同上	京阪電気鉄道	路面、外側線、停止線表示・改修	京阪電気鉄道において停止 線の補修を検討する。(児 童生徒支援課からの要望を 受けて今年度の補修予定 箇所に含めるとのこと。)	検討中
⑤	新規	市道	幹 2129	大津市稲葉台2 丁目付近 側道	・歩道はあるが、道幅は狭い。バイパス利用者の交 通量の多い場所である柵やガードレール等はないた め危険	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	道路鋳など、視覚的注意を 促せるようなものを設置す る。	検討中