

令和5年度 通学路合同点検実施票（伊香立小学校）

| 番号 | 点検箇所<br>該当番号 | 市道／<br>県道／<br>国道 | 道路<br>番号 | 場 所                             | 具体的な危険箇所の状況   | 実施機関     | 対策<br>分類    | 検討内容<br>(点検時に検討した内容)                        | 進捗状況<br>(令和6年3月31日時点) |
|----|--------------|------------------|----------|---------------------------------|---|----------|-------------|---|-----------------------|
| ①  | ①            | 市道               | 北0613号   | 学校前から向在地へ向かう坂道                  | 学校前から向在地へ向かう坂道は急で道幅が狭く、曲がりくねって見通しが悪い。また、道の方へ向かって生えている大きな木や竹があり危険である。                                  | 道路・河川管理課 | その他         | 通行上問題があるため、道路河川管理課から路政課に伝え、土地の持ち主に指導をしてもらう。 | 対策済                   |
| ①  | ①            | 市道               | 北0613号   | 同上                              | 同上  | 道路・河川管理課 | その他         | 学校と時期を調整し、年1回の落葉の清掃をする。                     | 対策済                   |
| ②  | ⑦            | 市道               | 北0635号   | 児童クラブ近くのT字路周辺                   | 道路の構造上、車から児童が見えにくい場所を横断するため危険である。児童クラブへ行く児童が、横断歩道のない道を横断するため危険である。交通量もそこそこ多い。飛び出し坊やの設置済。              | 児童生徒支援課  | スクールゾーン路面標示 | スクールゾーンの設置を検討する。                            | 対策済                   |
| ②  | ⑦            | 市道               | 北0635号   | 同上                              | 同上  | 児童生徒支援課  | その他         | 電柱幕の設置を検討する。                                | 現状対策不要                |
| ③  | ②<br>⑩       | 市道               | 北0635号   | 大津市伊香立生津町（学校前から生津町へ向かう坂道～岡出バス停） | 学校南側の道路は道幅が狭くカーブしている坂道で、見通しが大変悪い。風が強く吹くと、竹が折れたり、枝が飛んだりして児童に当たる可能性がある。また、グリーンベルトを落葉で隠れており通行に支障をきたしている。 | 学校       | 樹木伐採        | 関西電力に電線にかかりそうな樹木の伐採を依頼する。                   | 対策中                   |
| ③  | ②<br>⑩       | 市道               | 北0635号   | 同上                              | 同上  | 道路・河川管理課 | その他         | 通行上問題があるため、道路河川管理課から路政課に伝え、土地の持ち主に指導をしてもらう。 | 対策予定                  |