

令和5年度 通学路合同点検実施票(伊香立小学校)

番号	有無 ／ 新規	点検 実績 の 該 当 番 号	点 検 箇 所 図	市 道 ／ 県 道 ／ 国 道	道 路 番 号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	①	市道	北0613号	学校前から向在地へ向かう坂道	学校前から向在地へ向かう坂道は急で道幅が狭く、曲がりくねって見通しが悪い。また、道の方へ向かって生えている大きな木や竹があり危険である。	路政課	その他	通行上問題があるため、道路河川管理課から路政課に伝え、土地の持ち主に指導をしてもらう。	
①	有	①	市道	北0613号	同上	同上	道路・河川管理課	その他	学校と時期を調整し、年1回の落葉の清掃をする。	
②	有	⑦	市道	北0635号	児童クラブ近くのT字路周辺	道路の構造上、車から児童が見えにくい場所を横断するため危険である。児童クラブへ行く児童が、横断歩道のない道を横断するため危険である。交通量もそこそこ多い。飛び出し坊やの設置済。	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	スクールゾーンの設置を検討する。	
②	有	⑦	市道	北0635号	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕の設置を検討する。	
③	有	② ⑩	市道	北0635号	大津市伊香立生津町 (学校前から生津町へ向かう坂道～岡出バス停)	学校南側の道路は道幅が狭くカーブしている坂道で、見通しが大変悪い。風が強くと、竹が折れたり、枝が飛んだりして児童に当たる可能性がある。また、グリーンベルトを落ち葉で隠れており通行に支障をきたしている。	学校	樹木伐採	関西電力に電線にかかりそうな樹木の伐採を依頼する。	
③	有	② ⑩	市道	北0635号	同上	同上	道路・河川管理課	その他	通行上問題があるため、道路河川管理課から路政課に伝え、土地の持ち主に指導をしてもらう。	