

令和5年度 通学路合同点検実施票(堅田小学校)

番号	新規 の有 無 ／ 績	点 検 実 績	図	市道 ／ 県道 ／ 国道	道路 番 号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R3①		市道 県道	北2307	本堅田3丁目11から 本堅田3丁目3まで (堅田小学校前道路)	交通量および通学児童数が多い。	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	ダイヤモンド・停止線の補修を検討する。
①	有	R3①		市道 県道	北2307	同上	同上	大津北警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線の設置は困難。
①	有	R3①		市道 県道	北2307	同上	同上	道路・河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーの設置をする予定。
①	有	R3①		市道 県道	北2307	同上	同上	その他(地域等)	その他	N T T に対し電柱を側溝に移設するよう依頼するか検討する。
②	有	9		市道	北2313	本堅田5丁目6-33	交通量および通学児童数が多い。交 差点が狭く見通しも悪い。横断歩道 周辺の待機場所が十分確保できな い。一度に渡ることができる人数も 限られているので、長い列ができ る。	大津北警察署	信号機等設置・改修	青信号の秒数ををのばすことを検討する。
③	有	7		市道	幹2008	本堅田3丁目32付近	交通量および通学児童数が多い。一 方通行の時間帯に、反対方向から多 くの自動車が進んでくる。道路に 起伏があり、自動車の運転手から横 断歩道が見えない。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	立体的に見えるような交差点マーク(+)の設置を検討する。
③	有	7		市道	幹2008	同上	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	マンホール部分まで赤く色付けすることを検討する。
④	有	R3⑥		市道	幹1012 北2533	堅田1丁目14番から 堅田1丁目38番	道幅が狭い。県道の抜け道となっ ており、交通量が多い。開発により住 宅が増え、交通量、児童数ともに増 えている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置をする予定。
⑤	新規			市道	北2512	衣川1丁目25番付近	道幅が狭い。交通量が多い。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	スピードを落とさせるような注意喚起の路面標示の設置を検討 する。

番号	点検 の有無 実績	図	市道 / 県道 / 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
⑤	新規		市道	北2512	衣川1丁目25番付近	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕等の設置を検討する。
⑥	有	⑪	県道	558	本堅田3丁目11	交通量および通学児童数が多い。	大津土木事務所	ガードレール、ポール設置・改修	埋設物確認後、ガードレールを車道側に出すことを検討する。
⑥	有	⑪	県道	558	本堅田3丁目11	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の位置変更を検討する。
⑦	新規		市道	幹2009	本堅田1丁目3	道幅が狭い。県道の抜け道となっており、交通量が多い。開発により住宅が増え、交通量、児童数ともに増えている。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置を検討する。
⑦	新規		市道	幹2009	本堅田1丁目3	同上	その他（地域等）	その他	グリーンベルト設置に対する学区要望をあげていただく。
⑧	有	⑱	市道	北2313	本堅田5丁目6-33	交通量および通学児童数が多い。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	路側帯を広げることを検討する。
⑧	有	⑱	市道	北2313	本堅田5丁目6-33	同上	その他（地域等）	その他	ゴミの集積ボックスの撤去の依頼をする。