

令和5年度 通学路合同点検実施票(仰木の里小学校)

番号	有無 /新規	点検 実施 の 日	点検 箇所 図	市道 /市道 /市道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	16	市道	幹1077	仰木の里四丁目 仰木中学校前交差点 7:30~9:00の間歩車分離信号	・登下校の時間帯に自動車の交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。 ・ガードレールや車止めがなく、児童の列に車が突っ込んできた時に防げるものがない。 ・雨天時には、ヴェルディール仰木寄りの横断歩道手前に水たまりができるため、横断時に横断歩道を使って横断しにくい。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードポールを中学校側の交差点（2箇所）に設置する。	
①	有	16	市道	幹1077	同上	同上	同上	道路・河川管理課	その他	歩道脇に溜まった雨水が排水溝へ流れるようにする。
②	有	R3-②	市道	幹1077	仰木の里一丁目2 9 交差点	・大雨が降ると、窪地のため、歩道の雨水の逃げ道がなく冠水し、車道を歩く児童がいる。自動車が跳ね上げた水をよけようとするので危険である。	道路・河川管理課	その他	歩道に溜まった雨水が排水溝へ流れるようにする。	
③	有	18	市道	幹1077	仰木の里三丁目 仰木の里幼稚園前交差点 歩行者用押ボタン・感应式信号機	・登下校の時間帯に自動車の交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。 ・ガードレールや車止めがなく、児童の列に車が突っ込んできた時に防げるものがない。 ・園児も保護者と登降園に横断歩道を利用。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードポールを交差点の未設置箇所（1箇所）に設置する。	
④	有	14	市道	幹2109	仰木の里五丁目1、7 仰木中学校前横断歩道 江若バス「仰木中学校前」バス停付近横断歩道	・登下校の時間帯に自動車の交通量が多く、接触等の事故につながる可能性がある。 ・バス停付近の横断歩道は、両方向からの緩やかなカーブの上り坂を上りきったところがあり、見通しが悪く、自動車のスピードが出やすく、危険である。 ・中学生も登下校に横断歩道を利用。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）をする。	
④	有	14	市道	幹2109	同上	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の補修を検討する。