

令和5年度 通学路合同点検実施票(日吉台小学校)

番号	有 無 / 新 規	点 検 実 績 の 該 当 番 号	市 道 / 県 道 / 国 道	道 路 番 号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	1	市道	幹 2115	日吉台小学校前の坂道を下った所	交通量が多く、それに加えて坂本方面に進む場合、下り坂となるため、スピードを出す車が多く見られる。また、坂を下りきった所に横断歩道・交差点がある。	その他(地域等)	その他	自治連合会から交差点内の横断歩道について、地元へ周知する。
②	有	5・8	市道	中 0121・ 0101	日吉台4東の雄琴から日吉台への通り道	雄琴から日吉台へ抜ける道路であるが、車のスピードが出ており、大変危険である。	その他(地域等)	注意喚起看板等設置	防犯カメラがあるので、「防犯カメラあり」の看板を設置する。
②	有	5・8	市道	中 0121・ 0101	同上	同上	道路・河川管理課	注意喚起看板等設置	「通り抜けご遠慮ください」の看板を低くて新しいものにする。
③	有	4	市道	幹 2114	日吉台4西と東の境の道路の横断する場所	雄琴から日吉台へ抜ける道路であるが、車のスピードが出ており、大変危険である。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕を設置する。
④	有	3	市道	幹 2115	バス通り日吉台支所の近くの交差点	横断歩道付近の街路樹が視界を遮り、車から子どもが視認しにくい。	道路・河川管理課	樹木伐採	街路樹を伐採中である。
⑤	有	13	市道	中 0159	日吉台2住宅地中心付近	保育園への抜け道となっており、狭い住宅地の中を車が通行するため危険である。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	交差点内に十字のマークを入れる。