

令和5年度 通学路合同点検実施票（比叡平小学校）

番号	点検箇所 該当番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検 討 内 容 (点検時に検討した内容)	進捗状況 (令和6年3月31日時点)
①	1	市道	中2106	比叡平1丁目 38番21号	住宅街であるが、過去3年間の交通事故箇所と重なっている。また、比叡平保育園・幼稚園のおさんぽコースと一部重複するところもあるため、白線の設置が望まれる。	道路・河川管理課	路面、外側線、 停止線表示・改修	外側線の設置はできない。	実施困難
②	4	市道	中2217	比叡平2丁目 52番	住宅街であるが、過去5年間の交通事故箇所と重なっている。また、比叡平保育園・幼稚園のおさんぽコースと一部重複するところもあるため、白線の設置が望まれる。また、この交差点には一旦停止線はあるが、児童は横断歩道のない道を横切っている。	道路・河川管理課	路面、外側線、 停止線表示・改修	外側線の設置はできない。	実施困難
②	4	市道	中2217	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・ 改修	歩行者だまりが確保できたら、横断歩道の設置を検討する。	実施困難
②	4	市道	中2217	同上	同上	大津警察署	路面、外側線、 停止線表示・改修	補修上申中。施工待ち	対策中
③	R04-3	市道	中2222	比叡平2丁目 43番	住宅街であるが、過去5年間の交通事故箇所と重なっている。また、比叡平保育園・幼稚園のおさんぽコースと一部重複するところもあるため、白線の設置が望まれる。	道路・河川管理課	路面、外側線、 停止線表示・改修	外側線の設置はできない。	実施困難
④	3	市道	中2114	比叡平3丁目 55番	この交差点は、坂道であり、見通しが非常に悪い。通勤時間帯は行き交う車が多く、路線バスも通行している。下り坂の交差点は、一旦停止でないため、速度を落とさずに曲がる車があり、大事故につながる可能性がある。「横断者注意」の路面標識はあるが、車速の路面標示はない。	道路・河川管理課	グリーンベルト 表示、改修	グリーンベルト設置をする予定。	対策済
④	3	市道	中2114	同上	同上	その他（地域等）	その他	グリーンベルト設置要望の学区要望をあげてもらう。	対策済