

令和5年度 通学路合同点検実施票 (比叡平小学校)

番号	有無／新規	点検実績の該当番号	点検箇所図	市道／県道／国道 道路番号	場所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	1		市道 中2106	比叡平1丁目38番21号	住宅街であるが、過去3年間の交通事故箇所と重なっている。また、比叡平保育園・幼稚園のおさんぽコースと一部重複するところもあるため、白線の設置が望まれる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線の設置はできない。
②	有	4		市道 中2217	比叡平2丁目52番	住宅街であるが、過去5年間の交通事故箇所と重なっている。また、比叡平保育園・幼稚園のおさんぽコースと一部重複するところもあるため、白線の設置が望まれる。 また、この交差点には一旦停止線はあるが、児童は横断歩道のない道を横切っている。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線の設置はできない。
②	有	4		市道 中2217	同上	同上	大津警察署	横断歩道設置・改修	歩行者だまりが確保できたら、横断歩道の設置を検討する。
②	有	4		市道 中2217	同上	同上	大津警察署	路面、外側線、停止線表示・改修	停止線の補修上申中。施工待ち。
③	有	R04-3		市道 中2222	比叡平2丁目43番	住宅街であるが、過去5年間の交通事故箇所と重なっている。また、比叡平保育園・幼稚園のおさんぽコースと一部重複するところもあるため、白線の設置が望まれる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	外側線の設置はできない。
④	有	3		市道 中2114	比叡平3丁目55番	この交差点は、坂道であり、見通しが非常に悪い。通勤時間帯は行き交う車が多く、路線バスも通行している。下り坂の交差点は、一旦停止でないため、速度を落とさずに曲がる車があり、大事故につながる可能性がある。「横断者注意」の路面標識はあるが、車速の路面標示はない。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト設置をする予定。
④	有	3		市道 中2114	同上	同上	その他(地域等)	その他	グリーンベル設置要望の学区要望をあげてもらう。