

令和5年度 通学路合同点検実施票(藤尾小学校)

番号	有無 / 新規	点検 実績 の 新規	該 当 番 号	市道 / 県道 / 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有		13	市道	中2602 中2603	大津市藤尾奥町17-1 ローソン小金塚	藤尾川にかかる橋が非常に狭い。 交通量も多く、一時停止しなければならない場所であるが減速しない車も多く見られる。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	道路の種別を確認後、減速を促す路面標示の設置について検討する。
①	有		13	市道	中2602 中2603	同上	同上	その他(地域等)	道路・歩道等の拡幅	橋梁の拡幅について、学区要望を提出する。
②	有		9	市道	中2606	大津市茶戸町10-1 藤尾小学校前付近	バス停近くの植え込みの木が大きくなると、坂側の車道が見えにくくなる。低学年の子供の身長より高くなると子どもまで見えなくなり危険である(昨年度2月に道路河川課に依頼している)	道路・河川管理課	樹木伐採	樹木の伐採及び剪定を行う。 伐採箇所については張りコンクリート工を施すか検討する。
②	有		9	市道	中2606	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレール及び防護柵設置を検討する。
②	有		9	市道	中2606	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルト及びキッズゾーンについては不必要である旨現地で確認。
③	新規			市道	中2611	大津市横木2丁目7 山手公園付近	警告看板で多少のバイクや自転車の危険な走行は減ったが、まだ見られる。また道路の高架下であるため非常に暗い。以前不審者も出たことがある。草が生い茂る季節になると見通しもさらに悪くなる。蜂等の往来も多く危険である。ガードレールも一部劣化している	道路・河川管理課	樹木伐採	樹木の剪定を行う。
③	新規			市道	中2611	同上	同上	道路・河川管理課	安全・防犯設備設置、改修・移動等	市街灯の設置について検討する。
③	新規			市道	中2611	同上	同上	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードレールの強度について確認後、交換を検討する。