

令和5年度 通学路合同点検実施票(真野北小学校)

番号	有無 ／ 新規	点検 実績 の 番号	点検 箇所 図	市道 ／ 県道 ／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)
①	有	R02-1		市道	幹 1 0 0 7 号 線	清風町北口バス停付近から 清風町南口バス停付近にかけ ての市道	朝夕は、歩道を小学生が、車道を中学生・高校生が自転車で通り、自動車の 交通量も多い。 また、緩やかなカーブであるが、樹木や雑草が生えており、見通しが悪い状 況である。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設置・改修	ガードポール設置予定について確認する。
②	有	2		市道	幹 2 1 0 3 号 線	真野北小前から南方面の交差 点まで (フレスコ付近まで)	交差点だが、ガードレールがない。南北方向に長い直線の下り坂が続く学校 沿いの道（本道）に対し、東西方向にいくつかの道（脇道）が交差してい る。脇道から本道に出る交差点には、止まれるの表示がない。横断歩道で待っ ている児童を見ても止まる車が少なく、スピードを出す車も多く、大変危険 である。	大津北警察署	交通規制・取締まり強化	40キロ制限区間の延長を検討する。
②	有	2		市道	幹 2 1 0 3 号 線	同上	同上	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道にグリーンの着色を行う。
③	有	10		市道	幹 1 0 0 7 号 線	清風町南口バス停から 花園バス停付近の歩道	バス停があることで、歩道が狭くなっている。 また、一部緩やかなカーブがあることと樹木や雑草が生えており、見通しが 悪い状況である。 車のスピードが出ている。	下水道施設課	樹木伐採	伐採等が可能か、現地にて確認する。 →確認の結果、樹木の剪定を行う予定。