

令和7年度 通学路合同点検実施票(小松小学校)

| 番号 | 市道／ 県道／ 国道 | 道路 番号 | 場 所 | 道路の状況等と、 児童が直面している危険性 | 実施機関 | 対策分類 | 検討内容 (点検時に検討した対策案) | 対応種別 |
|----|------------------|----------|------------------------|--|----------|-------------------|--|------|
| ① | 市道 | 幹1114 | 近江舞子口交差点からいちご園に向けての歩道 | 歩道のタイルが剥がれてかけていたり、剥がれてしまって凹凸ができ、児童が躓く危険がある。 | 道路・河川管理課 | 路面、外側線、停止線表示・改修 | タイルのはがれた箇所などを補修する。 | 対策予定 |
| ② | 市道 | 幹1114 | 小松小学校前の歩道 | 歩道と隣接する私有地との高低差があり、一部柵が取り付けられていない箇所があり、ロープだけが張られている。落下する危険があるので直してほしい。 | 道路・河川管理課 | 転落防止柵（側溝・道路・河川）設置 | 取り外し可能なバリケードや単管パイプなど、柵の代用となる物の設置を検討する。 | 対策中 |
| ③ | 市道 | 北8039 | きらり、サントウンを通り抜けて家棟川の橋周辺 | 歩道と車道の間にある植込みの草木の成長が著しく、見通しが悪い。季節によっては植え込みに蜂が集まるので危険なこともある。また、自転車や歩行者とすれ違う際、草木によってさらに歩道の幅が狭くなっているため、危険である。 | 道路・河川管理課 | 樹木伐採 | 市道部分の草木及び河川敷地から市道に伸びている草木を伐採する。 | 対策予定 |
| ④ | 県道 | 558号 | 近江舞子口交差点 | 大きな幹線道路であるため、交通量が多い。バイパス側から右折してきた自動車と横断歩道を歩いていた児童が接触しかけたこと。また、児童の登下校時間外に、交差点で自動車同士の接触事故があった。 | 大津土木事務所 | ガードレール、ポール設置・改修 | 地下埋設物の有無と、県道と市道の境界を確認して、防護柵やポラードの設置を検討する。 | 検討予定 |
| ④ | 県道 | 558号 | 近江舞子口交差点 | 同上 | 児童生徒支援課 | 注意喚起看板等設置 | 南側の角の防護柵に、通学路である旨の注意喚起のためにガードレール幕の設置を検討する。 | 検討予定 |