

令和6年度 通学路合同点検実施票（伊香立小学校）

番号	市道／ 県道／ 国道	道路 番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策 分類	検討内容 （点検実施時に記入します）	進捗状況 （令和8年3 月31日時 点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	北 0 6 3 5 号	大津市伊香立生津町 （学校前から生津町 へ向かう坂道～岡出 バス停）	学校南側の道路は道幅が狭くカーブして いる坂道で、見通しが大変悪い。風が強 く吹くと、竹が折れたり、枝が飛んだり して児童に当たる可能性がある。また、グ リーンベルトを落ち葉で隠れており通行 に支障をきたしている。	道路・河川管理課	その他	道の端に溜まっている土砂や木の葉を取り 除くよう、業者に依頼する。	対策済	
②	市道	北 0 6 1 3 号	児童クラブ近くのT 字路周辺	道路の構造上、車から児童が見えにくい 場所を横断するため危険である。児童ク ラブへ行く児童が、横断歩道のない道を 横断するため危険である。交通量もそこ そこ多い。飛び出し坊やの設置済。	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	交差点に黄色いペイントを行う。	対策済	
②	市道	北 0 6 1 3 号	児童クラブ近くのT 字路周辺	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	近くの横断歩道と距離が近く、その上たまり 場もないため、横断歩道の設置は不可能。	実施困難	近くの横断歩道と距離が 近く、その上たまり場もな いため、横断歩道の設 置はできない。
③	市道	北 0 6 1 0 号	下在地の中の道	山百合の丘の児童が幹1004号線から迂 回路として利用しているが、坂道も急で あり、自動車もよく通る。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	市道北0610号線にグリーンベルトを設置す る。	対策済	

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 (点検実施時に記入します)	進捗状況 (令和8年3月31日時点)	進捗状況(詳細) 実施困難理由等
④	市道	幹1004号	幹2154号から幹1004号と幹1005号に分離するY字路	自動車やトラックの通行が多い。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトを設置する。	対策済	
④	市道	幹1004号	同上	同上	大津北警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道を設置するなら、歩道の形状を変更し、交差点改良を行わないといけなため、対策は難しい。	実施困難	近くの横断歩道と距離が近く、その上たまり場もないため、横断歩道の設置はできない。
④	市道	幹1004号	同上	同上	道路・河川管理課	その他	歩道の冠水対策を行う。	対策済	