

令和7年度 通学路合同点検実施票（坂本小学校）

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）	進捗状況 （令和8年 3月31日 時点）	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	中 0 5 0 1 号 線	坂本小学校正門前を山手から湖の方に東西に走る道（杉生神社前、見通しの悪い曲がり道）	本校の児童門、駐車場門に続く通学路。グリーンベルトは設置されているものの、道は狭い。本校は児童数が増加しており、それに伴い登下校時間帯の車の交通量も増えている。また杉生神社前のカーブはカーブミラーがあるものの見通しが悪く、事故の恐れがある。	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	スクールゾーンの設置を検討する。	現状対策不要	グリーンベルト、横断歩道マークの路面標示がなされていること、電柱幕による通学路の表示を設置したことから、注意喚起は実施されている。
①	市道				児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	「通学路」の電柱幕の設置を検討する。	対策済	
①	市道				大津警察署	横断歩道設置・改修	横断歩道の白線の補修を実施する。	対策済	補修済み
①	市道				道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	横断歩道に強調表示（グリーン塗装）を検討する。	対策済	令和8年1月に設置。

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
②	市道	中 0 5 0 2 号 線	山手からの坂道を 下った曲がり角	見通しが悪い曲がり角。カーブミ ラーはあるが、位置、角度ともに見 にくい。山手からの坂道を下った先 にあるので、自転車のスピードも出 るので交通事故が心配。また、水路 にガードレール等の柵がないため子 どもの転落が心配。	道路・河川管理課	ガードレール、ポール設 置・改修	転落防止のためのラバーポールの設置に ついて、学区要望提出後検討する。	対策予定	令和8年度にポスト コーン(デリメーター) を設置予定。
②	市道				その他（地域等）	その他	ラバーポールの設置について、学区要望 の提出を検討する。	実施困難	地域の方との話し合い の中で、地域住民の合 意は得られにくいであ ろうという結論になっ たため学区要望は出さ ないこととした。
②	市道				道路・河川管理課	カーブミラー設置等	カーブミラーの所管を確認し、大津市で あれば位置の変更等を検討する。	実施困難	市が管理しているカー ブミラーではないた め、補修・移設等はで きない。