

令和7年度 通学路合同点検実施票（瀬田北小学校）

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
①	市道	東 4 0 6 0	井関橋 ～ 南大萱ポンプ管理橋	南大萱橋から井関橋にかけては、白線やグリーンベルトが引いてあるが、井関橋から大萱橋にかけては白線が引かれておらず、車両通行時に危険である。今後、この地域の児童数増加が見込まれるため、早急な対応を必要とする。	道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	検討中	グリーンベルトの設置を検討する。
②	市道	東幹東 414 002 050 291	針田橋 ～ まちプロ交差点 ～ 萱野浦橋	東4202についてはグリーンベルトが引かれたが、東4201は白線がなく、約500名近くの児童に加え、車両も通過するため、大変危険である。また、東4002については、約250名の児童が通行するが、通行量も多いため、大変危険である。一部引かれている白線も消えかかっている。	児童生徒支援課	スクールゾーン路面標示	グリーンベルトを設置できない、針田1号橋から南の交差点までの4201線に、南進する車に対してスクールゾーンの路面表示設置を検討する。	対策済	R7.9設置済み
②	市道				道路・河川管理課	グリーンベルト表示、改修	グリーンベルトの設置を検討する。	対策済	東4002号線の外側線がある箇所はグリーンベルト設置済み。
③	市道	東東 44 00 00 64	まちプロ交差点 ～ 貴船神社	約350名の児童の通学路であるが、歩道と車道の区別がなく大変危険である。地域だけではなく宅配業者等、通行量も多い。今後もこの通学路を使用する児童数の増加が見込まれ、また、より安全な迂回路もないため、早急な対応を必要とする。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	両方向に向けて2個所に電柱幕（「通学路児童に注意」）の設置を検討する。	対策済	R7.7設置済み 電柱が民地内に建っているなど適切な電柱が無かったため、1箇所のみ設置した。

番号	市道／県道／国道	道路番号	場 所	道路の状況等と、 児童が直面している危険性	実施機関	対策分類	検討内容 (点検時に検討した対策案)	進捗状況 (令和8年 3月31日 時点)	進捗状況（詳細） 実施困難理由等
④	市道	幹 1 0 5 9	西浦・湖州平 濱街道交差点	住宅側から浜街道に向けて、多くの 車両が通行するが、横断歩道が無 く、大変危険である。	大津警察署	横断歩道設置・改修	たまり場が無いこと、2つの道を横断す る長い横断歩道になることから、横断歩 道の設置はできない。	実施困難	たまり場が無いこと、 2つの道を横断する長 い横断歩道になるこ とから、横断歩道の設置 はできない。
④	市道				道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表 示・改修	路面標示や道路の着色について検討す る。	実施困難	当交差点の形状等を勘 案し検討した結果、要 望される路面標示や道 路の着色は困難である と判断