令和６年度　通学路合同点検実施票　（雄琴小学校）

番号	点検実績の有無／新規	点検箇所図該当番号	市道／県道／国道	道路番号	場　所	具体的な危険箇所の状況	実施機関	対策分類	検討内容 （点検時に検討した対策案）
①	有	10	市道	幹1022号	大津市雄琴１丁目12-8付近	道路の側溝の蓋に多数グレーチングが使われているが、雨の日に滑る。特に下校時は下り坂で勢いがつくこともあり、危険。	道路・河川管理課	その他	滑り止め付きのグレーチングの設置を検討する。
①	有	10	市道	幹1022号	同上	同上	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕を設置を検討する。
②	新規		私道/市道	私道/北4211	大津市雄琴2丁目13-1付近	急な坂道で道幅が細く、２００人以上の子どもたちが通るが路面が荒れておりつまずきやすい。	学校	安全指導	学校から児童へ、空き地に入らない、道の端を通らない、防草シートを触らない等、この道へ通る際の安全指導を行う。
②	新規		私道/市道	私道/北4211	大津市雄琴2丁目13-1付近	同上	道路・河川管理課	路面、外側線、停止線表示・改修	里道の管理は基本的に地域でするもので、道路河川管理課は、通行するのに危険な状態にならないと、舗装できない。また、舗装されていない部分を新たに舗装することはできない。
③	有	14	市道	北2426号 北4109号	大津市雄琴3丁目3-10付近	市道北4109号を横断して集合場所である寿命寺に来る際に、車通りが多いが横断歩道等がなく危危ない。	児童生徒支援課	注意喚起看板等設置	電柱幕を設置を検討する。
④	新規		市道	北4101号	大津市雄琴3丁目18-22付近	道が狭く、片側が崖になっているが防護柵等がなく、脚を踏み	学校	通学路、横断・歩行位置等変更	１学期末の町別児童会で、通学路の変更を検討する。
⑤	有	7	市道	北4211号	大津市雄琴２丁目13-1付近	道が狭く荒れており危険である。また側溝がむき出しになっていて、更に土砂で詰まっているので雨の際に道に水があふれて通行に支障がある。	道路・河川管理課	道路・歩道等の拡幅	側溝を改修し、歩道の拡幅を検討する。